L'emergenza è da ritenersi contenuta, locale salvo casi particolari, **non necessita** dell'immediato inserimento dell'allarme acustico di emergenza che comporterebbe **l'attivazione del Piano di Evacuazione**.

Chiunque venga a conoscenza di un probabile cedimento strutturale, non solo di parti di edificio ma anche di arredi quali armadi o scaffalature o elementi appesi di qualsiasi genere che potrebbero cedere / cadere / ribaltare, **deve informare immediatamente il Personale dell'Ufficio Tecnico.**

Il **Personale dell'Ufficio Tecnico**, recatosi sul posto valutata la situazione:

- Se ne ricorre il caso (situazione valutata con rischio elevato), dispone il momentaneo allontanamento di tutti i presenti dal luogo, avvisa il Coordinatore delle Emergenze o suo sostituto per tutte quelle valutazioni di competenza.

Coordinatore delle Emergenze : Dirigente Scolastico

In sua assenza reperire in Istituto una delle seguenti Figure nel seguente ordine:

Sostituto del Coordinatore delle Emergenze: Vicario – Primo Collaboratore

Secondo Collaboratore

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Diversamente, se ritenuto necessario:

- Dispone il momentaneo allontanamento di tutti i presenti dal luogo;
- Dispone opportune delimitazioni della zona, se necessario e possibile impedisce l'accesso ai luoghi tramite chiusura del locale con chiave;
- Avvisa il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi / Dirigente Scolastico;
- Si attiva per il ripristino della sicurezza richiedendo interventi all'Ente proprietario se ne ricorre il caso, o agli addetti alla manutenzione;
- Prima di rimuovere le delimitazioni e/o procedere con l'apertura del locale, si accerta che siano state ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza.